

R-PROTECTION

CASE STUDY 2022



Coated
SOLUTIONS

DATA: OUTUBRO

LOCAL: VAGOS

GAMA DE PRODUTO: STANDARD

TEMPO DE INSTALAÇÃO: 3H

INSTALAÇÃO R-PROTECTION



"A experiência de trabalhar com a R-PROTECTION foi positiva. Os seus colaboradores estão sempre disponíveis e considerei-os bastantes eficientes a instalar o produto. O meu problema ficou resolvido!"

Alexandre Nogueira

Coated Solutions



PROBLEMA

- Manobras incorretas de camiões em cima da balança.



DESAFIO

- Pavimento irregular em paralelo.



SOLUÇÃO

Muitos foram os episódios em que os camiões realizavam manobras em cima da balança da Coated Solutions.

Este foi o desafio lançado pelo cliente: "Definir uma zona de pesagem".

A gama de **produtos Standard** foi a solução para o problema e o desafio da Coated Solutions.

Com os fatores diferenciadores relativos às bases de **fixação em neoprene**, para absorver as irregularidades do pavimento, e as referências de segurança modulares, tornámos possível o desenvolvimento deste projeto seguro. Assim, os camiões cumprem a rota definida pelas barreiras de segurança com uma extensão de mais de 10 metros.

